

2024

Preisliste Daytona Reparaturen Schweiz

Gültig ab 1.1.2024

Artikel-Nummer	Arbeit	Preis
Rep50	Stiefel undicht: Membrane + Sohle + Brandsohle + Innensohle neu, bei Sportstiefel paarig	CHF 238.00
Rep52	Stiefel undicht: Membrane + Sohle + Brandsohle + Innensohle Stosseisenbeschlag neu paarig	CHF 274.00
Rep53	Fersenkappe neu im Zuge einer Membrane-Reparatur, paarig	CHF 75.00
Rep54	Reissverschluss erneuern, Stück (RV-Abdeckung neu, Stück)	CHF 95.00
Rep55	Schaltverstärkung erneuern, Stück	CHF 51.00
Rep57	Sohlen neu, paarig	CHF 111.00
Rep58	Sohlen mit Sohlenverschleisskanten, neu, paarig (Security Evo, Winner, Clubman)	CHF 153.00
Rep62	Hartmetallschleifer anbringen, paarig	CHF 138.00
Rep63	Sohlen erhöhen, paarig	CHF 182.00
Rep64	Innenfutter komplett neu bei Security Evo Innenschuh, paarig	CHF 360.00
Rep65	Nachträgliches Anbringen einer Vorfussverstärkung bei Security Evo Innenschuh paarig	CHF 216.00
Rep66	Reissverschlusschieber erneuern, Stück	CHF 25.00
Rep67	Ferseneinsatz, Risteinsatz oder Spoiler neu, Stück	CHF 94.00
Rep69	Schale neu bei Sec.Evo nur unten, paarig	CHF 205.00
Rep70	Innenseite verstärken bei Sec Evo + Evo Sports, Stück	CHF 75.00
Rep75	Stiefeleisen neu Trans Open GTX, paarig	CHF 64.00
Rep76	Schaftrand neu, paarig	CHF 79.00
Rep77	Reissverschlussabdeckung neu, Stück	CHF 94.00
Rep78	Schale neu oben, paarig	CHF 182.00
Rep79	Sohlen + Titanschleifer neu (Evo Voltex Strive,....)	CHF 170.00
Rep80	Wolle erneuern, beidseitig	CHF 107.00
Rep81	Spoiler erneuern, Stück	CHF 59.00
Rep82	Vorderblatt neu (inkl. Schaltverstärkung) (nur bei Undicht-Reparaturen möglich)	CHF 59.00
Rep83	Weiten paarig	CHF 39.00
Rep84	Stiefeleisen entfernen (Trans Open) paarig	CHF 107.00
Rep85	Schnallen neu (unten) beidseitig	CHF 47.00
Rep86	Karbon Platte (unten Sohle von Security Evo) verstärken Paar	CHF 60.00
Rep 87	Hartmetallschleifer reparieren, paarig	CHF 60.00