



2026
Preisliste Daytona Reparaturen Schweiz

Gültig ab 1.1.2026

Artikel-Nummer	Arbeit	Preis
Rep50	Stiefel undicht: Membrane + Sohle + Brandsohle + Innensohle neu, bei Sportstiefel paarig	CHF 249.00
Rep52	Stiefel undicht: Membrane + Sohle + Brandsohle + Innensohle Stosseisenbeschlag neu paarig	CHF 285.00
Rep53	Fersenkappe neu im Zuge einer Membrane-Reparatur, paarig	CHF 79.00
Rep54	Reissverschluss erneuern, Stück (RV-Abdeckung neu, Stück)	CHF 99.00
Rep55	Schaltverstärkung erneuern, Stück	CHF 55.00
Rep56	Sohlen neu, paarig	CHF 119.00
Rep57	Sohlen mit Eisen neu Paarig	CHF 149.00
Rep58	Sohlen mit Sohlenverschleisskanten, neu,paarig (Security Evo, Winner,Clubman)	CHF 159.00
Rep62	Hartmetallschleifer anbringen, paarig	CHF 145.00
Rep63	Sohlen erhöhen, paarig	CHF 190.00
Rep64	Innenfutter komplett neu bei Security Evo Innenschuh, paarig	CHF 371.00
Rep65	Nachträgliches Anbringen einer Vorfussverstärkung bei Security Evo Innenschuh paarig	CHF 225.00
Rep66	Reissverschlussschlieber erneuern, Stück	CHF 26.00
Rep67	Ferseneinsatz, Risteinsatz oder Spoiler neu, Stück	CHF 99.00
Rep69	Schale neu bei Sec.Evo nur unten, paarig	CHF 215.00
Rep70	Innenseite verstärken bei Sec Evo + Evo Sports, Stück	CHF 79.00
Rep75	Stiefeleisen neu Trans Open GTX, paarig	CHF 67.00
Rep76	Schastrand neu, paarig	CHF 83.00
Rep77	Reissverschlussabdeckung neu, Stück	CHF 99.00
Rep78	Schale neu oben, paarig	CHF 190.00
Rep79	Sohlen + Titanschleifer neu (Evo Voltex Strive,...)	CHF 179.00
Rep80	Wolle erneuern, beidseitig	CHF 111.00
Rep81	Spoiler erneuern, Stück	CHF 64.00
Rep82	Vorderblatt neu (inkl. Schaltverstärkung) (nur bei Undicht-Reparaturen möglich)	CHF 64.00
Rep83	Weiten paarig	CHF 42.00
Rep84	Stiefeleisen entfernen (Trans Open)paarig	CHF 64.00
Rep85	Schnallen neu (unten) beidseitig	CHF 50.00
Rep86	Karbon Platte (unten Sohle von Security Evo) verstärken Paar	CHF 64.00
Rep 87	Hartmetallschleifer reparieren, paarig	CHF 64.00

